

FW Silloituksen purku ja pakkausohje

FW osat

- 2646-205 FW reunapysty
- 2646-200 FW pysty 2m
- 2646-257 FW juoksu 2,57
- 2646-210 FW diagonaali
- 2646-202 FW diagonaalin liitoskpl soljella
- 2646-203 FW diagonaalin liitoskappale
- 2646-230 FW mutteri
- 2646-220 FW liitostappi+ 4 mm sokka



Purku ja pakkausohje

- Diagonaalien liitoskappaleet ja mutterit jäävät kiinni diagonaaliin. (katso aiempi kuva)
- Jatkotapit jätetään pystyihin kiinni.
- Tapit+sokat irrotetaan ja pakataan omaan pussiin.
- Osat pakataan vakkiin, pääsääntöisesti kaikki FW osat mahtuvat yhteen vakkiin.
- FW osia ei saa sekoittaa muun telinetavaran kanssa, aina omaan vakkiin.

